

Renault Clio 2 - Abblendlicht ohne Funktion | HELLA

Renault

Clio 2, 1,5D dCi

Motor: K9K 704

Baujahr: 2001 - 2006

Abblendlicht ohne Funktion

Fehlerhafter Kontakt des Relais

Wenn bei oben genannten Fahrzeugen das Abblendlicht ausgefallen ist, dann kann das mit einer fehlerhaften Positionierung des Abblendlichtrelais im Stecksockel im Zusammenhang stehen. Da das Relais im Fußraum des Beifahrers unterhalb des Handschuhfaches angebracht ist, kann der Mangel durch "Fuß-Kontakt" des Beifahrers verursacht worden sein. In diesem Fall ist die Position, Befestigung und der Steckkontakt des Relais zu überprüfen

und gegebenenfalls instand zu setzen. Hier empfiehlt sich

das Relais zusätzlich am Relaissockel mit einem Kabelband zu sichern.