



Alfa Romeo 159 Alle modellen

Stuurbekrachtiging maakt geluid

Wordt de bovenstaande storing door de klant gemeld, kunnen luchtinsluitingen in het stuursysteem hiervan de oorzaak zijn. Het geluid ontstaat door cavitatie. Deze ontstaan vooral tijdens de koudestartfase. Door het gebruik van speciale olie, kan deze klacht doorgaans worden verholpen. In dat geval als volgt te werk gaan.

- Voertuig op de hefbrug rijden en optillen.
- Olie aftappen uit de stuurbekrachtigingspomp.
- Bij de motoren 1,9 JTD 16V en de 3,2 JTS moet daarnaast ook het voorraadreservoir voor stuurbekrachtigingsolie worden vervangen.
- Stuur 5 keer tot de eindaanslag naar links en naar rechts draaien.
- Het stuursysteem met de nieuwe olie (Tutela GI/R, ISO VG 22, door Alfa Romeo voorgeschreven) "spoelen".
- Daarna het systeem met de voorgeschreven hoeveelheid vullen.
- Voor het ontluchten van het systeem de motor starten en het stuur 5 keer tot de eindaanslag naar links en naar rechts draaien.
- Evt. hydraulische olie bijvullen.
- Lekdichtheid van het stuursysteem controleren.