



Mazda

Mazda 3 (1e generatie)

Serie: januari 2008 tot en met maart 2009

Uitval van de voorruitwissermotor

Wordt bij deze voertuigen een storing van de voorruitwissermotor gemeld, is corrosie bij de massa-aansluiting van de voorruitwissermotor een mogelijke oorzaak. Het contactverlies kan tot het volledig uitvallen van de wissermotor leiden. Als reparatie moet een (extra) massakabel worden gemonteerd.

- Extra massakabel monteren
- Zekering controleren
- Voorruitwissermotor op werking testen

Het probleem is al bekend bij de voertuigfabrikant. In het kader van service-activiteiten worden auto's gecontroleerd en wordt een nieuwe (extra) massakabel gemonteerd.

Het is aannemelijk, dat om verschillende redenen niet alle auto's gecontroleerd resp. hersteld zijn.

Houd rekening met deze informatie bij klachten die samenhangen met het storings van de voorruitwissermotor.