

# **Audi Cabriolet - Nicht ausreichende Lichtleistung | HELLA**

**Audi**

**Cabriolet**

**Baujahr: 2003 – 2004**

**Mit Xenonscheinwerfer**

## **Nicht ausreichende Lichtleistung**

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird eine verminderte und nicht ausreichende Lichtleistung der Hauptscheinwerfer bemängelt.

Ursache für die oben genannte Problematik ist in diesem Fall eine fehlerhafte Beschichtung der Scheinwerferreflektoren.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt werden bei den betroffenen Fahrzeugen die fehlerhaften Scheinwerferreflektoren durch neue ersetzt.