

Audi TT - Kondenswasser im Scheinwerfer | HELLA

Audi

Audi TT

Bj.: 2006 - 2014

Kondenswasser im Scheinwerfer

Wird bei den o.g. Fahrzeugen eine starke Kondenswasserbildung in den Scheinwerfern bemängelt, kann die Ursache durch Wassereintritt durch den Belüftungsschlauch sein.

Der Fahrzeughersteller bietet hierzu einen geänderten Schlauch (Abb.1/ Abb.2) an wodurch die starke Betauung reduziert werden soll. Zusätzlich ist durch dessen Form die Einbaulage bereits vordefiniert.





Teile-Nr.: Belüftungsschlauch

Links: 8J0 941 717 B

Rechts: 8J0 941 718

Abb.1

Abb.2