



# BMW 1er/3er/4er Serie - Kraftstoffgeruch im Innenraum

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	1er / 3er / 4er Serie
Modellreihe	F20 / F30 / F31 / F32 / F33/ F34 / F35 / F36
Motor	N47
Baujahr	2013
Symptome	Geruchsbelästigung (Kraftstoffgeruch) im Fahrzeuginnenraum

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## BMW 1er/3er/4er Serie - Geruchsbelästigung im Fahrzeuginnenraum (Kraftstoffgeruch)

In diesem Reparaturfall bemängelt der Kunde eine Geruchsbelästigung (Kraftstoffgeruch) im Fahrzeuginnenraum.

Ursache für die oben genannte Problematik ist eine undichte Kraftstoffleitung.

Abhilfe: Die Kraftstoffleitung nach Fahrzeughersteller Angaben erneuern.

Nach Beendigung der Reparaturmaßnahme ist zwingend das Kraftstoffzuleitung-System sowie sämtliche Verbindungen vor Motorstart und Fahrbetrieb auf Dichtigkeit zu prüfen.

Benötigte Ersatzteile

OE-Teilenummer

Kraftstoffzuleitung (1x)	13 53 8 594 893
Schlauchselle (1x)	11 15 1 727 509
Torxschraube (4x)	07 14 7 270 121

## **HINWEIS**

Bitte beachten Sie, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.