



# BMW 1er - Außenspiegel klappen bei Verwendung der Fernbedienung nicht ein

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	1er (F40)
Motor	Alle Modelle ohne Keyless-System
Baujahr	2019 -
Symptom	Einklappfunktion Spiegel / Zentralverriegelung

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Einklappfunktion Spiegel gestört, sowie evtl. Zentralverriegelung beeinträchtigt

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass beim Verschließen des Fahrzeugs mit der Fernbedienung die Außenspiegel nicht einklappen. Des Weiteren kann die Schließfunktion bei Verwendung der Fernbedienung beeinträchtigt sein.

Als Ursache kommt ein Softwarefehler im Multifunktionssteuergerät in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte vorab die Fahrzeug-Batterie und Bordspannung geprüft werden. Existiert ein weiterer Funkschlüssel sollte geprüft werden, inwiefern die Funktion mit Diesem gegeben ist. Darüber hinaus sind die Fehlerspeicher auszulesen und falls ggf. zu löschen. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, kann ein Software-Update des Multifunktionssteuergerätes zur Beseitigung des Problems durchgeführt werden.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über Hella-Gutmann macsRemote Services oder einem PassThru fähigen Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein

entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.