

# BMW 3er - Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung | HELLA

## BMW

**3er: E90, E91, E93**

### Ausfall der Kennzeichenbeleuchtung

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird ein Ausfall der hinteren Kennzeichenbeleuchtung bemängelt.

Hinweis:

Die Außenbeleuchtung durch das Fußraum- Modul (FRM) überwacht.

Eine separate Absicherung der Außenbeleuchtung ist nicht vorhanden.

Bei einem elektrischen Defekt schaltet das Fußraum- Modul (FRM) die Spannungsversorgung der betreffenden Verbraucher ab.

Um hier Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Fehlerspeicher auslesen
- Defekt lokalisieren und beheben
- nach Angaben des Herstellers ein Reset des Fußraum- Modul (FRM) durchführen (die Spannungsversorgung des entsprechenden Ausgangs wird wieder freigegeben)
- Fehlerspeicher erneut auslesen und ggf. Fehlercode löschen