



## BMW 1 er (F40) - Geräusche bei ausgeschalteter Klimaanlage

Datenblatt	
Hersteller	BMW
Fahrzeugmodell	1 er (F40)
Motor	Alle Modelle
Baujahr	2019 - 2021
Symptom	Geräusche bei ausgeschalteter Klimaanlage

### Wichtiger Sicherheitshinweis

## Spannungsfehler des Kompressors - Das summende Geräusch tritt bei Leerlaufdrehzahl des Motors auf

Wird bei o.g. Fahrzeugen bei ausgeschalteter Klimaanlage ein undefinierbares, summendes Geräusch wahrgenommen, kommt der Klima-Kompressor als Ursache in Betracht.

Das summende Geräusch tritt bei Leerlaufdrehzahl des Motors auf und kann durch einen internen Spannungsfehler des Kompressors hervorgerufen werden.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Klima-Kompressor erneuert werden. Zuvor ist jedoch die Verkabelung hinsichtlich Korrosion, losen Anschlüssen und Beschädigung zu prüfen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.