

BMW i3 (I01) - Ausfall der Zentralelektrik | HELLA

BMW

i3 (I01)

Baujahr: 2013

Ausfall der Zentralelektrik

Servolenkung, Kühlerlüfter und Fahrdynamikregelung

ohne Funktion

Wird oben genannte Problematik festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür nicht korrekt/konform verbaute Sicherungen sein.

Reparaturhinweis

Zum Ausschluss anderer möglicher Störungsursachen, sollten elektrische und mechanische Systemtests (nach Fahrzeugherstellervorgaben), sowie eine Fehlercodeabfrage mittels eines geeigneten Diagnosegeräts erfolgen.

Sind keine weiteren Fehler festzustellen, muss der B+ Verteiler (Sicherungskasten) erneuert werden, dieser befindet sich im Motorraum rechts (über der Batterie).

Ersatzteil Teilenummer

-Sicherungskasten OE Nr. 61 14 9 321 027

HINWEIS:

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass diese Arbeiten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden sollten und die Reparatur- und Wartungshinweise des Fahrzeugherstellers zu beachten sind!

Achtung: Elektrofahrzeug!

Hochspannungsführende Komponenten, es besteht Unfall- und Verletzungsgefahr (elektrischer Schlag)!