

Ford B-Max - ABS Warnleuchte leuchtet | HELLA

Ford

Modell: B-Max 1,6 8V TDI

Baujahr: ab 2012

Alle Modelle mit ABS /ESP

ABS Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: C1288

Druckschalter - Stromkreis fehlerhaft

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache der Bremsdrucksensor sein.

Ein Fehler in der Signalauswertung führt zu einem Fehlereintrag im Steuergerät.

Da eine Messung direkt am Sensor nicht möglich ist, überprüfen Sie in diesem Fall zunächst die Spannungsversorgung und Peripherie des ABS Systems.

Entsprechen alle Messwerte den Sollwerten, ist der Drucksensor zu erneuern.

Reparaturhinweis

Der Drucksensor ist in der ABS- Hydraulikeinheit integriert.

Im Schadenfall muss die gesamte ABS- Hydraulikeinheit ersetzt werden.