

Ford C-Max - Waschdüsen überhitzen | HELLA

Ford

C-Max

Baujahr: 01.01.2007-30.09.2010

Waschdüsen überhitzen

Bei den oben genannten Fahrzeugen können die beheizbaren Waschdüsen überhitzen.

Hierdurch kann es zur Rauch- und Geruchsentwicklung kommen.

Ursache für die oben genannte Problematik kann eine fehlerhafte Abdichtung der beheizbaren Waschdüsen sein.

Auf Grund der Undichtigkeit können Wasser und Streusalz in das Waschdüsengehäuse eintreten, dies kann zu Schäden (Überhitzung / Kurzschluss) an den Waschdüsen führen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge über die Service- Aktion benachrichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt wird bei den betroffenen Fahrzeugen eine geänderte Waschdüse mit einer integrierten Sicherung verbaut.