

Ford C-Max - Waschdüsen überhitzen | HELLA

Ford

C-Max

Baujahr: 01/2007 – 09/2010

Waschdüsen überhitzen

Bei dem oben genannten Fahrzeug kann es zur Überhitzung der Waschdüsen kommen.

Durch mangelhaft abgedichtete Heizelemente, kann Wasser oder Streusalz in die Waschdüsen eindringen.

Dies führt oftmals zur Korrosion und zu einer Überhitzung der Waschdüsen. Hierdurch kann es zur Geruchsbelästigung und Rauchentwicklung kommen.

In der Fachwerkstatt werden die betroffenen Fahrzeuge mit neuen und überarbeiteten Waschdüsen (mit integrierter Sicherung) ausgerüstet.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.