

# **Ford Transit Connect - Ausfall der Wischerfunktion | HELLA**

**Ford**

**Transit Connect**

**Baujahr: 1.6.2011 - 31.10.2011**

**Mangelhaftes Wischverhalten**

**Lose Wischerarme**

**Ausfall der Wischerfunktion**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass sich die Wischerarme von den Wischerarmaufnahmen lösen. Ursache hierfür ist dann meistens ein gelockerter Gelenkstift, der den Wischerarm mit der Aufnahme verbindet. Ein schlechtes Wischbild, aufgrund von mangelhafter Anpresskraft, kann ein Indiz für gelöste Wischerarme sein.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft oder nachgebessert wurden.

Um Abhilfe zu schaffen sollten die vorhandenen Wischerarme gegen modifizierte Wischerarme getauscht werden.