

HONDA Jazz - Hauptscheinwerfer fallen aus | HELLA

HONDA

Jazz II (GD)

Baujahr 2002 - 2008

Hauptscheinwerfer fallen aus

Bei o.g. Fahrzeugen können Kontaktschwierigkeiten einen Funktionsausfall der Hauptscheinwerfer hervorrufen.

Die Beschichtung der elektrischen Pins (Verbindung zwischen Lichtschalter und Kabelstecker) des Abblendlichts kann sich im Laufe der Zeit abnutzen. Das führt zu erheblichen Kontaktschwierigkeiten (Übergangswiderstand/Kontaktschmelze) und ggf. zum Ausfall der Beleuchtung.

Um Abhilfe zu schaffen sollten Stecker und Kabel überprüft und ggf. erneuert/instandgesetzt werden. Darüber hinaus ist auch der Schalter hinsichtlich Funktion und Schäden zu prüfen.