

# Land Rover Freelander 2 - Defekter Kontaktschalter | HELLA

Land Rover

Freelander 2

Baujahr: 06/2015

## Defekter Kontaktschalter (Motorhaube)

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird der Warnhinweis "Motorhaube nicht korrekt geschlossen" in der Instrumententafel angezeigt. Zusätzlich kann beim Verriegeln des Fahrzeuges ein Signalton ertönen, auch die Fanfare der Diebstahlwarnanlage kann sich akustisch bemerkbar machen.

Ursache für die genannte Problematik ist ein schadhafter Kontaktschalter im Motorhaubenschloss.

Abhilfe:

Motorhaubenschloss erneuern.

- OE-Nr. LR065340