

Mazda 3 - Ausfall des Frontscheibenwischermotors | HELLA

Mazda

Mazda 3 (1.Generation)

Baureihe: Januar 2008 bis März 2009

Ausfall des Frontscheibenwischermotors

Wird bei diesen Fahrzeugen eine Funktionsstörung des Frontscheibenwischermotors bemängelt, ist eine mögliche Ursache eine Korrosion am Masseanschluss des Frontscheibenwischermotors. Der Kontaktverlust kann zum kompletten Ausfall des Wischermotors führen. Zur Instandsetzung muss ein (zusätzliches) Massekabel montiert werden.

- Zusatzmassekabel montieren
- Sicherung überprüfen
- Scheibenwischermotor auf Funktion prüfen

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits erkannt. Im Zuge einer Serviceaktion werden die Fahrzeuge überprüft und die Montage eines neuen (zusätzlichen) Massekabels durchgeführt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Info im Zuge von Beanstandungen im Zusammenhang mit den Störungen am Frontscheibenwischermotor.