

Mazda 3 (BL) - Geräusche Klima-Kompressor | HELLA

Mazda

3 (BL)

Baujahr: 2010 - 2011

Geräusche Klima-Kompressor

Werden bei o.g. Fahrzeugen während des Betriebs der Klimaanlage „piepsende“ Geräusche aus dem Motorraum wahrgenommen, kommt als Ursache eine mangelhafte Anziehungskraft der Magnetkupplung des Klima-Kompressors in Betracht.

Ist die Spannungsversorgung des Kompressors bei eingeschalteter Magnetkupplung in Ordnung und sind weitere Fehlerquellen (falsche Kältemittelmenge) auszuschließen, sollte die Magnetkupplung bzw. der Kompressor erneuert werden.