

Mazda RX-8 - Aufleuchten der Kühlmittelstandswarnlampe | HELLA

Mazda

RX-8

Alle Modelle ab 10/2008

Aufleuchten der Kühlmittelstandswarnlampe.

Sollte bei den oben genannten Fahrzeugen die Kühlmittelstandswarnlampe aufleuchten, obwohl der Kühlmittelstand in Ordnung ist, kommt als mögliche Fehlerursache ein defekter Kühlmittelstandsensor in Betracht.

In diesem Fall sind der Kühlmittelstandsensor, die Zuleitung und der Stecker auf Beschädigung bzw. auf elektrischen Durchgang zu prüfen.

Ist der Sensor mit dem Ausgleichsbehälter verschweißt, muss der Ausgleichsbehälter komplett erneuert werden.

Der Hersteller bietet hierzu einen geänderten Kühlmittelausgleichsbehälter an.

Ersatzteil-Nr.: N3H1-15-350L