



# Mercedes GLE / GLS - Falsch verlegte Kondenswasser-Ablaufschläuche führen zu Elektronikfehlern

Datenblatt	
Hersteller	Mercedes-Benz
Fahrzeugmodell	GLE   GLS (167)
Baujahr	2018 - 2021
Symptom	Kondenwasser führt zu Elektronikfehlern

## Wichtiger Sicherheitshinweis

## Rückrufaktion: Kondenswasser führt zu Kurzschlüssen

Bei o.g. Fahrzeugen können fehlerhaft verlegte Kondenswasser-Ablaufschläuche der Klimaanlage diverse Elektronik-Probleme auslösen. Sofern fehlgeleitetes Kondenswasser im Innenraum des Fahrzeugs mit elektrischen Komponenten in Verbindung gerät, kann dies zu Kriechströmen oder/und Kurzschlüssen führen.

Es besteht z.B. die Gefahr, dass es zum Ausfall von Systemen wie der Fahrzeugverriegelung oder/und dem eCall-Notruf kommt. Ggf. wird der Motor-Notlauf aktiviert.

Die Problematik wurde vom Fahrzeughersteller bereits erkannt und in Form einer Rückrufaktion (8392005/8391109) aufgegriffen.

Dennoch besteht die Möglichkeit, dass bisher nicht alle weltweit betroffenen Fahrzeuge „nachgebessert“ wurden (korrekte Verlegung der Kondenswasser-Schläuche).

Sollten sich Fahrzeuge mit den entsprechenden Problemen in der Werkstatt einfinden, beachten Sie bitte diese Information, indem Sie überprüfen, ob die Rückrufaktion durchgeführt wurde. Nehmen Sie hierzu ggf. Kontakt mit dem Fahrzeug-Hersteller oder einer von ihm autorisierten Werkstatt auf.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.