

Mercedes verschiedene Modelle - Motor Leistungsverlust | HELLA

Mercedes Benz

Typ: M-Klasse(W164), E-Klasse (W211), S-Klasse(W221), GL-(X164).

Motor: OM 629 (420 CDI)

Motor Leistungsverlust

Kurbelwellensensor

Positionssensor Kurbelwelle

Bei Fahrzeugtypen mit den Motoren OM 629 besteht die Möglichkeit das es zu einem Leistungsverlust des Motors kommt. Die Ursache hierfür kann eine elektrische Unterbrechung im Kurbelwellensensor sein.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits erkannt. Im Zuge einer Serviceaktion werden die Fahrzeuge überprüft und die Kurbelwellensensoren ersetzt.

Es ist davon auszugehen, das aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Info im Zuge von Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Motor-Leistungsverlust und evtl. der Funktionsstörung – Starten des Motors nicht möglich -.