

Nissan Pathfinder (R51) - Wassereintritt im Fahrzeug-Innenraum | HELLA

Nissan

Pathfinder (R51)

Navara (D40)

Wassereintritt im Fahrzeug-Innenraum

Bei o.g. Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass Kondenswasser in den Fahrzeug-Innenraum gelangt.

Ursache hierfür kann ein zu kurzer Kondenswasser-Ablaufschlauch sein.

Betroffen sind folgende Fahrzeuge:

Pathfinder (R51), bis Fahrgestell-Nr: VSK....R51....345825

Navara (D40), bis Fahrgestell-Nr: VSK....D40....345822

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Kondenswasserablauf prüfen
- Ggf. Kondenswasserschlauch ausbauen und modifizierte Version (92590-1F700) einbauen