

Nissan Pulsar (C13) - Fehlerhafte Software für die Scheinwerfereinstellung | HELLA

Nissan

Pulsar (C13)

Baujahr: 05/2014 – 12/2015

Fehlerhafte Software für die Scheinwerfereinstellung

Bei den oben genannten Fahrzeugen wird bei schwerer Beladung die Scheinwerfereinstellung bemängelt.

Bei schwerer Beladung wird die Höhenanpassung der Scheinwerfer nicht ausgeführt.

Dies kann zur Blendung anderer Verkehrsteilnehmer führen.

Grund für die oben genannte Problematik, sind falsch festgelegte Parameter für die Softwareeinstellung des automatischen Nivelliersystems der Scheinwerfer.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt. Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

In der Fachwerkstatt werden die Parametereinstellungen durch ein Update der Software im IDM (Intelligent Power Distribution Module) angepasst.