

Opel Astra J - Fehlercode: P0520, P0521, P0522, P0523 | HELLA

Opel

Astra J

Baujahr: 2009-2015

Motor: LBS/A20DTH / LBX/A20DTJ / LBY/A20DTR

Motorölwarnlampe leuchtet

Fehlercode: P0520, P0521, P0522, P0523

Motor-Öldruck Sensor/Schalter

Schaltkreis fehlerhaft...

Wird oben genannter Fehler festgestellt, kann eine mögliche Ursache dafür eine fehlerhafte Signalauswertung im Motorsteuergerät sein.

Zum Ausschluss anderer Störungsquellen, sollte zunächst eine Prüfung der Peripherie (Spannungsversorgung, Motorölstand, Sensor etc.) erfolgen.

Werden hier keine Fehler festgestellt und alle Messwerte entsprechen den Vorgaben, ist ein Software Update des Motorsteuergeräts erforderlich.

Die Aktualisierung kann zum Beispiel über macsRemote Services oder mit einem pass-thru-fähigen Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie und

einem registrierten Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers durchgeführt werden.

Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Vertragswerkstatt.