



Opel Insignia - Schlechtes Beschleunigungsverhalten unter Last

Datenblatt	
Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Insignia A
Motor	1,6i 16V
Motorcode	A16 LET
Baujahr	2009 - 2013
VIN	91008178 - C1056226
Symptom	Schlechtes Beschleunigungsverhalten unter Last

Wichtiger Sicherheitshinweis

Schlechtes Beschleunigungsverhalten beim Gas geben - jedoch kein Fehlercode abgelegt

Wird oben genannter Mangel festgestellt, dann kann das im Zusammenhang mit einem Softwarefehler im Motorsteuergerät stehen. Sollten im Rahmen der Fehlersuche und Steuergerätediagnose keine anderen Mängel als Ursache lokalisiert werden können,

sollte geprüft werden, inwiefern ein Software-Update für das Motorsteuergerät zur Verfügung steht.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über Hella-Gutmann macsRemote Services oder einem PassThru-fähigen Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

HINWEIS

Dieser Mangel kann auch bei anderen Modellen mit baugleichen Motoren auftreten.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang immer die Reparaturanweisungen des Fahrzeugherstellers!

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.