

Opel Insignia - Fehlercode: C1221, C1222, C1223, C1224 | HELLA

Opel

Insignia

Baujahr: 2010 - 2011

Motorkontrolllampe leuchtet auf

Fehlercode: C1221, C1222, C1223, C1224

Gleichbedeutend mit: Drehzahlsensoren Eingangssignal gleich 0.

Werden die Fehlercodes in Verbindung mit der oben genannten Problematik gebracht, kann dies auf eine fehlerhafte Steuergerätesoftware hinweisen.

Abhilfe kann hier laut Fahrzeughersteller, eine Programmierung des Motorsteuergeräts mit einer überarbeiteten und verbesserten Software schaffen.

Die Softwareaktualisierung kann nur durch einen autorisierten Vertragshändler durchgeführt werden.