

Peugeot 307 - Fehlercode: 21287 | HELLA

Peugeot

Modell: 307

Alle Modelle mit ABS/ESP

ABS Warnleuchte leuchtet

Fehlercode: 21287

Drehzahlsensor hinten links

Wir oben genannter Fehler im Zusammenhang mit einer leuchtenden ABS Warnleuchte festgestellt, kann eine mögliche Ursache ein Kabelbruch unterhalb der Wärmeschutzabdeckung für den Endschalldämpfer sein.

In diesem Fall ist der Kabelstrang zu Überprüfen und gegebenenfalls instanzzusetzen.