

Renault Twingo - ABS-Warnleuchte ohne Funktion | HELLA

Renault

Twingo

Baujahr: Mai 2008 - November 2008

ABS-Warnleuchte ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Ausfall der ABS-Warnleuchte kommen.

Eine Störung im Kombiinstrument kann dazu führen, dass ein Fehler im ABS-System nicht angezeigt wird. Auch beim Selbsttest, nach dem Einschalten der Zündung, leuchtet die ABS-Kontrolllampe nicht auf.

Betroffen sein können Fahrzeuge die zwischen dem 26.5.2008 und 12.11.2008 gebaut worden sind.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits aufgegriffen und im Zuge einer Rückrufaktion die Fahrzeuge überprüft und die Kombiinstrumente ggf. getauscht.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden. Beachten Sie bitte diese Information im Zusammenhang mit Wartungsarbeiten an den o.g. Fahrzeugen.