



Seat Altea - Wassereintritt an den seitlichen Blinkleuchten

Datenblatt	
Hersteller	Seat
Fahrzeugmodell	Altea
Motor	Alle Modelle
Baujahr	ab Baujahr 2010
Hinweis	Ausführung mit seitlicher Blinkleuchte (Halogen)
Symptom	Wassereintritt an den seitlichen Blinkleuchten

Wichtiger Sicherheitshinweis

Seat Altea - Wassereintritt im Zusammenhang mit starker Kondenswasserbildung

Wird oben genannter Mangel festgestellt, dann kann das im Zusammenhang mit starker Kondenswasserbildung in den seitlichen Blinkleuchten stehen.

Wird oben genannter Mangel festgestellt, dann kann das im Zusammenhang mit starker Kondenswasserbildung in den seitlichen Blinkleuchten stehen.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Leuchte auf Beschädigungen prüfen; bei Beschädigung ersetzen
- O-Ring an der Lampenfassung korrekt positionieren.

- Anschließend auf korrekten Einbau der seitlichen Blinkleuchte achten.

HINWEIS

Dieser Mangel kann auch andere Fahrzeugmodelle mit gleicher Ausführung, des Herstellers betreffen.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.