

Subaru Forester - Plötzlich erhöhte Leerlaufdrehzahl | HELLA

Subaru

Outback

Baujahr: 2001 – 2003

Forester

Baujahr: 2003 – 2004

Plötzlich erhöhte Leerlaufdrehzahl.

Wird bei den oben genannten Fahrzeugen eine erhöhte Leerlaufdrehzahl bemängelt, könnte dies auf einen Defekt am Stellmotor des Tempomaten zurückgeführt werden.

Möglicherweise kann sich der Seilzug vom Stellmotor des Tempomaten zur Drosselklappe aus seiner Führung lösen. Hierdurch kann es zu einer erhöhten Leerlaufdrehzahl kommen.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

In der Fachwerkstatt wird der betroffene Seilzug durch einen zusätzlichen Führungsclip fixiert und so ein Lösen des Seilzugs verhindert.

Es ist aber davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.