



Subaru XV - Dröhnende Geräusche aus dem Fahrzeugheck

Datenblatt	
Hersteller	Subaru
Fahrzeugmodell	XV
Baujahr	ab 2017-
Motor	Alle Modelle
Symptom	Dröhnende Geräusche aus dem Fahrzeugheck

Wichtiger Sicherheitshinweis

Subaru XV - Dröhnende Geräusche aus dem Fahrzeugheck

Sollten laute, dröhnende Geräusche aus dem hinteren Bereich des Fahrzeugs wahrgenommen werden, kommen als Ursache defekte Hinterradlager in Betracht.

Die Hinterradlager können durch eine konstruktionsbedingte Fehlfunktion der Hinterradbremsten während des Zusammenbaus beschädigt worden sein.

Um Abhilfe zu schaffen müssen nicht nur neue Radnaben sondern auch geänderte Trägerplatten (Bild) für die Hinterradbremse verbaut werden.

Achten Sie beim Zusammenbau auf die Vorgaben des Fahrzeugherstellers.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.