



# Suzuki Swift (A2L) - ESP macht Geräusche beim Anfahren

Datenblatt	
Hersteller	Suzuki
Fahrzeugmodell	Swift (A2L)
Baujahr	2017 - Alle Modelle ohne Notbremsassistent
Symptom	ESP macht Geräusche beim Anfahren

## Wichtiger Sicherheitshinweis

### Beim Anfahren kann es zur Geräuschbildung durch das ESP-Hydroaggregat beim Suzuki Swift kommen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es beim Anfahren zur Geräuschbildung durch das ESP-Hydroaggregat kommen. Als Ursache kommt eine Softwareschwäche in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollten zuvor alle weiteren, möglichen Störungsursachen durch mechanische und elektrische Systemtests ausgeschlossen werden. Es empfiehlt sich auch den Fehlerspeicher auszulesen. Werden keine Fehler festgestellt, sollte ein Update des ESP-Steuergerätes durchgeführt werden. Hierzu kann der Kontakt mit einer Hersteller-Vertragswerkstatt von Vorteil sein.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.