

Volvo XC 90 II - Temperaturregelung Klimaanlage | HELLA

Volvo

XC 90 II (256)

Modelljahr: 2016 - 2017

Temperaturregelung Klimaanlage

Fehlerhafte Anzeige Außentemperatur

Bei o.g. Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass die Außentemperatur im Innenraum-Display falsch angezeigt wird. Dadurch kann auch die Regelung der Klimaanlage beeinträchtigt werden. Als Ursache kommt ein fehlerhafter Sensor im Außenspiegel in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Außentemperatur-Sensor (im Gehäuse des rechten Außenspiegels) gegen eine modifizierte Variante getauscht werden.

Betroffen sein können Fahrzeuge im Bereich folgender Fahrgestell-Nr.:

00000561 - 0143824 und 0042202 - 0143824