

# **Volvo XC90/S90/V90 - Kondenswasser im Fahrzeuginnenraum | HELLA**

**Volvo**

**XC90/S90/V90**

**Modelljahr: 2016 + 2017**

## **Kondenswasser im Fahrzeuginnenraum**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum Eintritt von Wasser in den Innenraum kommen. Über einen längeren Zeitraum führt dies eventuell auch zu Funktionsstörungen an elektrischen Systemen. Als Ursache hierfür kommt ein fehlerhaft montierter Kondenswasser-Ablaufschlauch in Betracht.

Um Abhilfe zu schaffen sollte der Ablaufschlauch der Klimaanlage geprüft und ggf. ersetzt werden. Zusätzlich kann es erforderlich sein den Kabelbaum zu modifizieren.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge informiert. Aus diversen Gründen ist davon auszugehen, dass nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden. Die Aktion trägt bei Volvo das interne Kürzel „R89707“.