

VW Crafter - Zusatz-Batterie wird nicht geladen | HELLA

VW

Crafter

Modelljahr: 2011

Mit Zusatz- Batterie

Zusatz-Batterie wird nicht geladen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es durch eine fehlerhafte Codierung des Bordnetzsteuergerätes dazu kommen, dass die Zusatz-Batterie nicht geladen wird.

Um Abhilfe zu schaffen muss das Bordnetzsteuergerät neu codiert werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits aufgegriffen. Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Information, im Zusammenhang mit Beanstandungen einer nicht geladenen Zusatz-Batterie.