

VW Golf 3, Vento, Polo - Fehlercode: 533 | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Motorcode: AEE, AEX

Baujahre: 1995- 1999

Unrunder Motorlauf bzw. mit hoher Drehzahl

Fehlercode:

533 „Leerlaufregelsystem- Signal fehlerhaft“

Werden bei diesen Fahrzeugtypen oben genannter Mangel mit den dargestellten Fehlercodes festgestellt, dann kann die Fehlerursache eine starke Verschmutzung der Drosselklappeneinheit durch Ölkohleablagerungen sein.

Um den Fehler zu beheben sind folgende Arbeitsschritte notwendig.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang die Aus- und Einbauhinweise des Fahrzeugherstellers.