



VW Golf VII - Kühlmittelverlust

Datenblatt

Hersteller	VW
Fahrzeugmodell	Golf VII
Motor	1,0i / 1,2i / 1,4i / 1,6i
Baujahr	2012 -
Symptom	Kühlmittelverlust

Wichtiger Sicherheitshinweis

Verlust von Kühlwasser

Wird bei o.g. Fahrzeugen ein Verlust des Kühlmittels festgestellt, sollte das Kühlsystem laut Fahrzeug-Herstellvorgabe unter Druck gesetzt und alle Komponenten hinsichtlich Beschädigung/ Undichtigkeit geprüft werden.

Hierbei empfiehlt es sich, die Kühlmittelpumpe besonders in Augenschein zu nehmen. Oftmals liegt die Ursache des Kühlmittelverlustes an einer defekten Dichtung.

Um Abhilfe zu schaffen, sollte die Dichtung ggf. die gesamte Kühlmittelpumpe erneuert werden. Im Anschluss ist das Kühlsystem nach Herstellervorgabe neu zu befüllen und zu entlüften. Dabei ist die Verwendung des richtigen Kühlmittelzusatzes und das korrekte Mischungsverhältnis zu beachten.



Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.