

# **VW Golf VI - Funktionsstörung der elektrischen Fensterheber | HELLA**

**VW**

**Golf VI**

**Baujahr: 41. - 46. KW 2008**

## **Funktionsstörung der elektrischen Fensterheber**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zur Fehlfunktion der elektrischen Fensterheber kommen. Die abgesenkten Scheiben können ggf. nicht mehr hochgefahren werden.

Als Ursache kommt eine unzureichende Vernietung der Lagerbolzer-Umlenkrollen der Fensterheberbetätigung in Betracht.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits erkannt. Im Zuge einer Serviceaktion wird überprüft von welchem Hersteller die Türaggregateträger sind und ggf. werden die Träger ausgetauscht. Nach Durchführung der Aktion wird ein Serviceaufkleber mit der Aktions-Nr: 57C8 im Kofferraum angebracht.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Info im Zuge von Beanstandungen hinsichtlich der Fensterheber.