

# **VW Passat - Motor - Funktionsstörungen | HELLA**

**VW**

**Passat**

**Baujahr 2004 und 2005**

**1,6 und 2,0 FSI**

Motor - Funktionsstörungen

Motorsteuergerät/ Funktionsstörungen

Bei Fahrzeugen mit FSI – Motorisierung besteht die Möglichkeit, dass durch eine unzureichende Abdichtung Wasser in das Motorsteuergerät eindringt. Die hierdurch entstehenden Funktionsstörungen des Motorsteuergerätes können zum komplett Ausfall (liegen bleiben des Fahrzeuges) führen. Betroffene Geräte sollten überprüft und ggf. ersetzt werden.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde das Problem bereits erkannt. Im Zuge einer Serviceaktion werden die Fahrzeuge überprüft und die Motorsteuergeräte ggf. ersetzt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Beachten Sie bitte diese Info im Zuge von Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Motorsteuergerät/ Funktionsstörungen.