



VW T6 - Leistungsverlust und Motornotlauf

Datenblatt

Hersteller	Volkswagen
Fahrzeugmodell	Transporter T6
Motor	2,0 TDI
Baujahr	2015 - 2019
Symptom	Motor im Notlauf

Wichtiger Sicherheitshinweis

Leistungseinbruch, Motor im Notlauf

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass der Motor plötzlich in den Notlauf geht. Dabei leuchtet die Motorkontrolllampe oder/und die Vorglühkontrolllampe auf. Zeitgleich ist ein Leistungsverlust des Motors festzustellen. Im Fehlerspeicher können die Fehlercodes P062B und 20EE abgelegt sein.

Um Abhilfe zu schaffen, sollten alle systemrelevanten elektrischen und mechanischen Bauteile, einschließlich der Spannungsversorgung, geprüft werden. Wird hierbei kein Fehler festgestellt, kann ggf. durch ein Software-Update Abhilfe geschaffen werden.

Eine Software-Aktualisierung kann zum Beispiel über [Hella Gutmann macsRemote Services](#) oder einem pass-thru-fähigen [Diagnosegerät der Mega-Macs-Serie](#) erfolgen. Des Weiteren ist ein registrierter Zugang zum Online-Portal des Fahrzeugherstellers erforderlich. Sollte kein entsprechendes Equipment vorhanden sein, wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Fachwerkstatt.

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und

Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.