

VW Tiguan - Lichtausfall während der Fahrt | HELLA

VW

Tiguan

Baujahr: 01/2008-07/2011

Lichtausfall während der Fahrt

Bei den oben genannten Fahrzeugen kann es während der Fahrt zu einem plötzlichen Teil- bzw. Komplettausfall der Beleuchtungseinrichtung kommen.

Ursache für die oben beschriebene Problematik, kann eine fehlerhafte Schmelzsicherung im Schaltkreis der Fahrzeugbeleuchtung sein.

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde die Problematik bereits aufgegriffen und die Halter der betroffenen Fahrzeuge benachrichtigt.

Es ist davon auszugehen, dass aus diversen Gründen nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert wurden.

Bei den betroffenen Fahrzeugen wird in der Fachwerkstatt die fehlerhafte gegen eine verbesserte Schmelzsicherung getauscht.