

Toyota Auris - Funktionseinschränkung durch Sitzverstellung | HELLA

Toyota Auris

Alle Modelle mit mechanischer Handbremsbetätigung

Fertigung: Großbritannien, Türkei

Baujahr: bis 2007

Funktionseinschränkung durch Sitzverstellung

Wenn bei oben genannten Fahrzeugmodellen der Fahrersitz bis zum vorderen Sitzanschlag vorgefahren wird, kann das zu einer eingeschränkten Funktion des Handbremshebels führen.

Ursache

Eine mögliche Ursache dafür kann ein zu großer Betätigungsweg bzw. eine fehlerhafte Grundeinstellung der Handbremsvorrichtung sein.

Abhilfe

Wir empfehlen folgende Grundeinstellung:

Der Hebelweg der Handbremse sollte so eingestellt werden, dass zwischen 3-7 Rasten die Blockiergrenze erreicht wird.

Bitte beachten Sie in diesen Zusammenhang die jeweiligen Wartungs- und Reparaturhinweise des Fahrzeugherstellers!