



Alfa Romeo 147 alle modeller

Forkert visning af tankindhold

Hvis bilen tankes op med tændingen slået til, kan der forekomme forkert visning af tankindhold. Dette skyldes tankfølerens systemstyring. Der er ikke tale om nogen teknisk defekt, som kræver udskiftning af komponenter.

Denne information er ikke indeholdt i bilens instruktionsbog, men bemærkes af producenten. Hvis problemet skulle opstå, så gør kunden opmærksom på den særlige omstændighed, at bilen skal tankes op med tændingen slået fra.

Bulletin