



## **Audi A2**

### **Alle biler med 1,4 l motor**

#### **Generatorkontrollampen tændes**

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være generatorens regulator. Under bestemte forhold kan der opstå statiske opladninger på grund af kileremmen. Derved kan det ske, at kontrollampen fejlagtigt begynde at lyse. I så fald skal generatorregulatoren udskiftes (Hella-nr.: 5DR 009 728-001).

**Bulletin**