



## **BMW E39 - årgange før 02/1996**

### **Periodisk funktionssvigt i kombiinstrument**

Hvis der ved en af ovennævnte modeller opstår det problem, at kombiinstrumentet af og til svigter, kan det skyldes en dårlig stelforbindelse. For at afhjælpe fejlen bør spændingsforsyningen og stelforbindelsen kontrolleres. Der er konstateret fejl i stelforbindelsen til kombiinstrumentet. Det berørte stelpunkt befinder sig på gulvet i fodrummet foran til højre (fig.).



**Bulletin**