



BMW

Alle modeller med benzinmotor til produktionsår 11 / 2002

Motoren har fejltændinger og effekttab, motorkontrollampen lyser.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren sætter ud ved tænding og mister effekt og at motorkontrollampen lyser, kan årsagen være en defekt tændspole.

Det vedrører alle biler med tændspoler fra firmaet Bremi. Fejlen afhjælpes ved at udskifte alle tændspoler med en produktionsdato før 11 / 2002.

Produktionsdatoen er trykt oven på tændspolen. De fire sidste cifre angiver uge og produktionsår.

