



BULLETIN

Ford C-Max Årgang: 01/2007 – 09/2010

Sprinklerdyserne bliver for varme

I ovennævnte model kan sprinklerdyserne blive for varme.

Som følge af utilstrækkelig tætning af varmeelementerne kan der trænge vand eller vejsalt ind i sprinklerdyserne. Det medfører ofte korrosion og overhedning af sprinklerdyserne. Det kan give ubehagelig lugt og røgd udvikling.

På værkstedet monteres de berørte biler med nye og forbedrede sprinklerdyser (med indbygget sikring).

Problemet er allerede taget op af fabrikken, og ejerne af de berørte biler er underrettet. Man må dog formode, at en række årsager har medført, at ikke alle biler er kontrolleret hhv. repareret.

