



## **Kia Sportage Produktionsår 2005**

### **Startvanskeligheder i kulde**

På nogle Sportage-modeller fra modelår 2005 kan der ved minusgrader forekomme vanskeligheder ved koldstart, eller også er koldstart ikke mulig.

I nogle tilfælde kan udstødningssystemet på grund af temperaturen tilise så kraftigt på grund af kondensvand, at start af og til ikke er mulig.

Problemet kan kun afhjælpes ved at ændre udstødningssystemet med ændrede dele, hvor diametre og vinkler er ændret.

Her skal hovedlyddæmperen og den midterste lyddæmper udskiftes:

