



Mercedes Benz E-klasse (W 210) Biler med manuel gearkasse

Støj fra området omkring kardanakslen.

Hvis der for disse bilers vedkommende reklameres over, at der kan høres ryste-lyde fra området omkring kardanakslen, er en mulig årsag skiftestængernes svingende bevægelser. I visse omdrejningstalsområder eller under visse køretilstande kan skiftestængerne svinge så meget, at de rystelyde, der reklameres over, opstår. For at afhjælpe fejlen, skal der ved forbindelsen mellem mellemskiftearm og skiftestængerne monteres ekstra fjederskiver.