



## **Land Rover Freelander Med Td 4-motor**

### **Motoren har vanskeligt ved at starte, eller starteren tørner ikke.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren har vanskeligt ved at starte, eller at starteren ikke længere tørner, kan årsagen være en oxideret stelforbindelse. Det drejer sig om stelforbindelsen mellem batteri og gearkasse. Stelkablet er fastgjort på forsiden af gearkassen, under luftfilterkassen. Oxidationen kan ikke ses ved en visuel kontrol. Den kraftige oxidation kan først ses på skruehovedet og stelkablet, når fastgørelsesskruen skrues af.

Fejlen afhjælpes ved at rengøre stelkablet og fastgørelsesskruen.

**Bulletin**